



Legende LBP

Vegetation und Grünflächen
Bestehend Entfallend (entfalle Baupflanzung)

		Neu / Ersatz	Baum
			Gehölz
			Sträucher, Blütensträucher
			geschnittene Hecke
			Gartenrasen
			Wiese
			Pflanzflächen intensiv (Stauden, Bodendecker, etc.)
			Acker-, Landwirtschaftsflächen

Belagsflächen
Bestehend Neu

		Asphalt (ausserhalb Fahrbahn)
		Betonsteine (Verbund-, Pflastersteine, Betonplatten)
		Farbliche Gestaltung der Strassenoberfläche (FGSO)
		Porphyrpflasterung - / platten
		Granitpflasterung / Granitplatten
		Quarzsandsteinpflasterung (Guber)
		Ortbeton
		Kies, Chaussierung / Schotter
		Ruderalvegetation

Objekte und Ausstattung
Bestehend Entfallend (entfalle Baupflanzung) Neu / Ersatz

			Mauer
			Hydrant
			Poller
			Sitzbank
			Baumgrube in Asphalt, mit befahrbarer Abdeckung
			Zaun
			Wegkreuz
			Fels

Informationen Inventare

	Bauinventar (ehem. Kurzinventar)
	Denkmalschutz kantonal
	ISOS Inventar

Weitere Informationen

	Schutzmassnahme während Bauphase
	Sichtzone

* Elemente nicht dargestellt oder nicht vorhanden

DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung Tiefbau

39

GEMEINDE Herznach IO/AO

STRASSE K 107

BEREICH RBBS: C084+170m bis C092+121m

OBJEKT Sanierung und Gestaltung Hauptstrasse

PLAN Situation LBP 1:500
Abschnitt 2

Vorstudien	Vorprojekt	Bauprojekt	Aufbauprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk
------------	------------	------------	---------------	--------------------	-------------------

ÜBERSICHTSSKIZZE

PROJEKTVERFASSER	PLAN NR. 1768-02A	Format: 45 / 168
SKK Landschaftsarchitekten		FLÄCHE: 0.756 m ²
	NAME	DATUM
	SK/SAT	22.11.2021
	GEZEICHNET	SAT 22.11.2021
	GEPRÜFT	SK 22.11.2021
	ÄNDERUNGEN	INDEX
	A	HOM 06.05.2024
	B	
	C	
BAUHERR	FREIGABE	
Abteilung Tiefbau	REG. NR.	PLAN NR.
Realisierung		